



## PIANO DI ODORIZZAZIONE SGI SpA

aggiornamento al 01/02/2021

i) codice univoco di ogni punto di riconsegna;	Station	ReMI	ii) categoria d'uso ai sensi del TISG ed eventuale combinazione con uso tecnologico;	iii) descrizione della soluzione tecnica individuata;	iv) stima dei costi di investimento per la realizzazione degli impianti di odORIZZAZIONE;	note	v) stima dei costi annui di gestione e manutenzione degli impianti di odORIZZAZIONE;	vi) data prevista di ultimazione lavori;	b) lo stato delle attività in corso;	c) le tempistiche previste per il completamento delle attività del Piano;	d) tenuto conto della capacità tecnica di installazioni degli impianti, delle criticità riscontrate, dei potenziali ritardi e delle relative cause
CELO0000204D	CELO0000204D	204	T1 + C3	installazione impianto a lambimento	€ 19.592,30		€ 5.420,98	21/04/2017	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
CELO0000306D	CELO0000306D	306	T1 + C3	installazione impianto a lambimento	€ 2.000,00		€ 1.024,05	15/05/2019	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
CELO0000312D	CELO0000312D	312	T2	Soluzioni tecniche alternative				n.a.	PRESENZA DI SOLUZIONI TECNICHE ALTERNATIVE	COMPLETATO	Il Cliente Finale ha dichiarato di aver adottato soluzioni tecniche alternative
CELO0000401D	CELO0000401D	401	T2 + C3	impianto esistente di proprietà SGI	€ -		€ 1.695,75	presente al 01/01/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
CELO0000404D	CELO0000404D	404	T2	installazione impianto a lambimento	€ 19.592,30		€ 1.027,47	30/06/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
CELO0000407D	CELO0000407D	407	T2	installazione impianto a lambimento	€ 19.592,30		€ 2.335,42	03/12/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
CELO0000411D	CELO0000411D	411	T2	installazione impianto a lambimento	€ 6.550,00		€ 4.027,52	04/04/2017	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
CELO0000412D	CELO0000412D	412	T2	installazione impianto a lambimento	€ 19.592,30		€ 1.566,76	22/06/2018	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
COL0000006D	COL0000006D	6	T2	impianto di proprietà utente finale	€ -		€ -	n.a.	IMPIANTO NON DI PROPRIETA' DI SGI	COMPLETATO	nessuna criticità
COL0000007D	COL0000007D	7	T2	installazione impianto a lambimento	€ 19.592,30		€ 1.611,59	03/05/2017	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
COM00009591D	COM00009591D	9591	T2	installazione impianto a lambimento	€ 19.592,30		€ 2.312,85	20/11/2018	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM0000018D	SGM0000018D	18	T2	installazione impianto a lambimento	€ 19.592,30		€ 1.229,41	22/12/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM0000028D	SGM0000028D	28	T2	Soluzioni tecniche alternative				n.a.	PRESENZA DI SOLUZIONI TECNICHE ALTERNATIVE	COMPLETATO	Il Cliente Finale ha dichiarato di aver adottato soluzioni tecniche alternative
SGM0000031D	SGM0000031D	31	T2	installazione impianto a lambimento	€ 19.592,30		€ 1.503,13	13/12/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM0000032D	SGM0000032D	32	T2	impianto esistente di proprietà SGI	€ -		€ 517,59	presente al 01/01/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM0000033DA1	SGM0000033DA1	33	T2	installazione impianto a lambimento	€ 19.592,30		€ 1.341,87	29/12/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM0000035D	SGM0000035D	35	C1+C2+T1	impianto esistente di proprietà SGI	€ -		€ 547,13	presente al 01/01/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM0000036D	SGM0000036D	36	T2	Soluzioni tecniche alternative				n.a.	PRESENZA DI SOLUZIONI TECNICHE ALTERNATIVE	COMPLETATO	Il Cliente Finale ha dichiarato di aver adottato soluzioni tecniche alternative
SGM0000069D	SGM0000069D	69	T1 + C2	Soluzioni tecniche alternative				n.a.	PRESENZA DI SOLUZIONI TECNICHE ALTERNATIVE	COMPLETATO	Il Cliente Finale ha dichiarato di aver adottato soluzioni tecniche alternative
SGM0000073D	SGM0000073D	73	C2 + C5 + T1	Soluzioni tecniche alternative				n.a.	PRESENZA DI SOLUZIONI TECNICHE ALTERNATIVE	COMPLETATO	Il Cliente Finale ha dichiarato di aver adottato soluzioni tecniche alternative
SGM0000074D	SGM0000074D	74	T2 + C3	Soluzioni tecniche alternative				n.a.	PRESENZA DI SOLUZIONI TECNICHE ALTERNATIVE	COMPLETATO	Il Cliente Finale ha dichiarato di aver adottato soluzioni tecniche alternative
SGM0000083D	SGM0000083D	83	T2	impianto esistente di proprietà SGI	€ -		€ 826,48	presente al 01/01/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM0000084D	SGM0000084D	84	T1+C3	impianto di proprietà utente finale	€ -		€ -	n.a.	IMPIANTO NON DI PROPRIETA' DI SGI	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM0000090DA1	SGM0000090DA1	40090	T2 + C2	Soluzioni tecniche alternative				n.a.	PRESENZA DI SOLUZIONI TECNICHE ALTERNATIVE	COMPLETATO	Il Cliente Finale ha dichiarato di aver adottato soluzioni tecniche alternative
SGM0000090DA2	SGM0000090DA2	90	T2 + C2	Soluzioni tecniche alternative				n.a.	PRESENZA DI SOLUZIONI TECNICHE ALTERNATIVE	COMPLETATO	Il Cliente Finale ha dichiarato di aver adottato soluzioni tecniche alternative
SGM0000138D	SGM0000138D	138	T2	Soluzioni tecniche alternative				n.a.	PRESENZA DI SOLUZIONI TECNICHE ALTERNATIVE	COMPLETATO	Il Cliente Finale ha dichiarato di aver adottato soluzioni tecniche alternative
SGM0000145D	SGM0000145D	145	C3	installazione impianto a lambimento	€ 19.592,30		€ 1.381,87	29/12/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM0000150D	SGM0000150D	150	T2	installazione impianto a lambimento	€ 19.592,30		€ 1.638,23	30/03/2017	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM0000155D	SGM0000155D	155	C2 + T2	impianto esistente di proprietà SGI	€ -		€ 898,51	presente al 01/01/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM0000160D	SGM0000160D	160	C2 + T2	installazione impianto a lambimento	€ 19.592,30		€ 1.260,64	16/12/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM0000161D	SGM0000161D	161	C2 + T2	installazione impianto a lambimento	€ 19.592,30		€ 1.013,72	27/12/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM0000168D	SGM0000168D	168	C3	installazione impianto a lambimento	€ 19.592,30		€ 728,98	16/12/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM0000169D	SGM0000169D	169	T2	impianto esistente di proprietà SGI	€ -		€ 811,54	presente al 01/01/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM0000170D	SGM0000170D	170	T2	installazione impianto a lambimento	€ 19.592,30		€ 975,68	15/12/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM0000171D	SGM0000171D	171	C3	impianto esistente di proprietà SGI	€ -		€ 821,31	presente al 01/01/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM0000175D	SGM0000175D	175	C1	impianto esistente di proprietà SGI	€ -		€ 728,42	presente al 01/01/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM0000181D	SGM0000181D	181	T2	installazione impianto a lambimento	€ 19.592,30		€ 1.501,20	27/12/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM0000201D	SGM0000201D	201	T2	installazione impianto a lambimento	€ 19.592,30		€ 9.755,43	03/04/2017	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM0000215D	SGM0000215D	215	T1 + C3	installazione impianto a lambimento	€ 19.592,30		€ 767,91	28/12/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM0000224D	SGM0000224D	224	C3	installazione impianto a lambimento	€ 19.592,30		€ 984,30	15/12/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM0000226D	SGM0000226D	226	T1 + C2	installazione impianto a lambimento	€ 19.592,30		€ 2.533,38	31/07/2017	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM0000230DA1	SGM0000230DA1	230	C3	installazione impianto a lambimento	€ 19.592,30		€ 1.249,00	22/05/2018	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM0000230DA2	SGM0000230DA2	400230	C3	installazione impianto a lambimento	€ 19.592,30		€ 14,67	22/05/2018	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM0000233D	SGM0000233D	233	C1	impianto esistente di proprietà SGI	€ -		€ 742,71	presente al 01/01/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM0000298D	SGM0000298D	298	C1	impianto esistente di proprietà SGI	€ -		€ 737,14	presente al 01/01/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM0000299D	SGM0000299D	299	C1	impianto esistente di proprietà SGI	€ -		€ 785,98	presente al 01/01/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM0000495D	SGM0000495D	495	T2+C2	impianto di proprietà utente finale	€ -			31/12/2017	IMPIANTO NON DI PROPRIETA' DI SGI	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM0000967D	SGM0000967D	967	T1+C2	Soluzioni tecniche alternative				n.a.	PRESENZA DI SOLUZIONI TECNICHE ALTERNATIVE	COMPLETATO	Il Cliente Finale ha dichiarato di aver adottato soluzioni tecniche alternative
SGM00009731D	SGM00009731D	9731	T1 + C3 + C4	installazione impianto a lambimento	€ 19.592,30		€ 1.154,94	15/12/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM00009737DA2	SGM00009737DA2	9737	T2	Soluzioni tecniche alternative				n.a.	PRESENZA DI SOLUZIONI TECNICHE ALTERNATIVE	COMPLETATO	Il Cliente Finale ha dichiarato di aver adottato soluzioni tecniche alternative
SGM00400138D	SGM00400138D	400138	T2	Soluzioni tecniche alternative				n.a.	PRESENZA DI SOLUZIONI TECNICHE ALTERNATIVE	COMPLETATO	Il Cliente Finale ha dichiarato di aver adottato soluzioni tecniche alternative
SGM00400139D	SGM00400139D	400139	C3	installazione impianto a lambimento	€ 19.592,30		€ 793,32	22/12/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM00400174D	SGM00400174D	400174	T2+C5	impianto esistente di proprietà SGI	€ -		€ 785,66	presente al 01/01/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM00400212D	SGM00400212D	400212	T2	installazione impianto a lambimento	€ 19.592,30		€ 809,93	26/05/2018	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM00400211D	SGM00400211D	400211	T2	Soluzioni tecniche alternative				n.a.	PRESENZA DI SOLUZIONI TECNICHE ALTERNATIVE	COMPLETATO	Il Cliente Finale ha dichiarato di aver adottato soluzioni tecniche alternative
SGM00400321D	SGM00400321D	400321	T2 + C3	Soluzioni tecniche alternative				n.a.	PRESENZA DI SOLUZIONI TECNICHE ALTERNATIVE	COMPLETATO	Il Cliente Finale ha dichiarato di aver adottato soluzioni tecniche alternative
SGM00400330D	SGM00400330D	400330	C2	impianto esistente di proprietà SGI	€ -		€ 766,38	presente al 01/01/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM00400331D	SGM00400331D	400331	C1	installazione impianto a lambimento	€ 19.592,30		€ 968,03	14/12/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità

SGM00400334D	SGM00400334D	400334	T2	installazione impianto a lambimento	€	19.592,30	€	1.001,92	15/12/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM00400335D	SGM00400335D	400335	T2	impianto esistente di proprietà SGI	€	-	€	728,20	presente al 01/01/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM00400343D	SGM00400343D	400343	C2	installazione impianto a lambimento	€	19.592,30	€	728,22	26/07/2019	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM00400349D	SGM00400349D	400349	T2	installazione impianto a lambimento	€	19.592,30	€	1.551,37	29/12/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM00400509D	SGM00400509D	400509	C1	installazione impianto a lambimento	€	19.592,30	€	748,79	02/02/2018	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità
SGM00700153D	SGM00700153D	700153	C3	impianto esistente di proprietà SGI	€	-	€	731,40	presente al 01/01/2016	IMPIANTO DI ODORIZZAZIONE INSTALLATO	COMPLETATO	nessuna criticità